


Aide au dépannage des défauts : **EA1.1 – EA2.1 – EA3.1 & EA3.2 sur un VRF R410A**

Concernant les unités extérieures **LCLAH / LALH / LBLAH / LELAH / LBLBH / LELBH / LBLDH / LEDH / LCDH / LCLBH / LALBH / LNLBH / LALDH / GALH / GALBH et GALDH**,
Ce document sert d'assistance au dépannage pour les pannes d'élévation de température refoulement et d'élévation de température compresseur



Remarques

**Pour l'utilisation optimum de ce fichier sur votre SMARTPHONE
VEILLEZ à UTILISER ADOBE ACROBAT READER pour mobile**



[Lien PLAY STORE](#)

[LIEN APPLE STORE](#)



**LA SECURITE EST L'AFFAIRE DE TOUS !
PORTEZ VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
DES MESURES SOUS TENSION VONT ETRE EFFECTUEES**



Il est nécessaire de noter les mesures effectuées si vous souhaitez nous contacter par la suite, les valeurs nous sont nécessaires pour déterminer le composant défaillant

Information sur défauts EA1.1 – EA2.1 – EA3.1 & EA3.2 sur un VRF R410A

Le présent document a pour objectif de guider le dépanneur sur site dans le cadre de son diagnostic. ATLANTIC décline toute responsabilité en cas de diagnostic erroné ou de mauvaise interprétation des informations fournies. Ce document ne constitue pas une instruction formelle concernant le remplacement de pièces.

EA1.1	Erreur température refoulement 1 Lorsque le refoulement 1 (refoulement du compresseur inverter) Atteint une température qui est ($\geq 110^{\circ}\text{C}$ à 120° en fonction des groupes) <u>durant le fonctionnement du compresseur 1</u> ET <u>génééré 2 fois en 40 minutes.</u>
EA2.1	Erreur température refoulement 2 (Uniquement AJY 108 ; 126 ; 144 LALH) Lorsque le refoulement 2 (refoulement du compresseur tout ou rien) Atteint une température qui est $\geq 115^{\circ}\text{C}$ <u>durant le fonctionnement du compresseur 2</u> ET <u>génééré 2 fois en 40 minutes.</u>
EA3.1	Erreur température compresseur 1 Lorsque la cloche du compresseur 1 Atteint une température qui est ($\geq 110^{\circ}\text{C}$ à 130° en fonction des groupes) <u>durant le fonctionnement du compresseur 1</u> ET <u>génééré 2 fois en 40 minutes.</u>
EA3.2	Erreur température refoulement 2 (Uniquement AJY 108 ; 126 ; 144 LALH) Lorsque la cloche du compresseur 2 Atteint une température qui est $\geq 120^{\circ}\text{C}$ <u>durant le fonctionnement du compresseur 2</u> ET <u>génééré 2 fois en 40 minutes.</u>

Fonctions utiles

1/ Procédure d'acquiescement de défaut :

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1** s'affiche


Appuyer **2x** sur **SELECT** => **F3** s'affiche

Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00** s'affiche

Appuyer plusieurs fois sur **SELECT** jusqu'à **40**

Appuie long sur **ENTER** pour valider la fonction **ACQUITTEMENT D'ERREUR** (**DONE** s'affiche)

Appuyer plusieurs fois sur **MODE/EXIT** pour revenir à l'écran principal



Nota Bene 1 : Si l'erreur est toujours présente, couper la tension de l'unité extérieure 30 secondes et recommencer la procédure d'acquiescement d'erreur.

Nota Bene 2 : Toutes les UI doivent être à l'arrêt avant de réaliser cette procédure d'acquiescement, sinon **FAIL** s'affichera)

2/ Procédure de mode test (Pendant 15 minutes afin que le système ait un fonctionnement stable)

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1** s'affiche

Appuyer **2x** sur **SELECT** => **F3** s'affiche

Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00** s'affiche

Appuyer sur **SELECT** pour sélectionner **00** ou **01**

⇒ **F3-00** = **MODE TEST FROID**

⇒ **F3-01** = **MODE TEST CHAUD**

Appuie long sur **ENTER** pour valider la fonction **MODE TEST** (**DONE** s'affiche)

⇒ Le mode test dure 1H puis s'arrête, il est possible de l'arrêter à tout moment avec la fonction **F3-02**

⇒ Appuyer sur **SELECT** => **02** s'affiche

⇒ Appuie long sur **ENTER** pour valider l'**ARRET DU TEST** (**DONE** s'affiche)

Appuyer plusieurs fois sur **MODE/EXIT** pour revenir à l'écran principal



3/ Ouverture détendeur (F3-21)

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1** s'affiche

Appuyer **2x** sur **SELECT** => **F3** s'affiche

Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00** s'affiche

Appuyer plusieurs fois sur **SELECT** => **21** s'affiche

Appuie long sur **ENTER** => **RUN** s'affiche

L'unité extérieure est en train d'ouvrir tous les détendeurs des unités intérieures et extérieures (peut prendre 3 minutes)

Lorsque « **POFF** » s'affiche, tous les détendeurs sont ouverts, il faut mettre hors tension tout le système (UE + UI), les détendeurs se réinitialiseront automatiquement lors de la remise sous tension

Nota Bene 1 : Toutes les UI doivent être à l'arrêt avant de réaliser cette procédure d'ouverture des détendeurs, sinon **FAIL** s'affichera)

Nota Bene 2 :

La coupure réarmement de courant du groupe et de toutes les unités intérieures est impératif afin de réinitialiser les détendeurs. Dans le cas contraire, le fonctionnement sera anarchique.



ETAPE 1

Manque d'échange au condenseur
Manque d'échange à l'évaporateur

Vérifier l'état des échangeurs

- ⇒ Vérifier **l'état des filtres** sur l'ensemble des unités intérieures :
- ⇒ Vérifier **l'état de l'échangeur** de l'unité extérieure :

LES ECHANGEURS ET FILTRES PERMETTENT-ILS UN BON ECHANGE ?		
	<i>Cliquez sur la case correspondante</i>	

ETAPE 2**Recyclage****Vérifier qu'il n'y ait pas de recyclage**

- ⇒ Si le groupe est dans un local :
Vérifier que l'air du local soit bien renouvelé (entrée d'air) et que le soufflage du groupe soit gainé conformément à la notice d'installation. *(Attention, certains modèles de groupes ne sont pas prévus pour être dans un local)*
- ⇒ Vérifier qu'un autre groupe extérieur ne souffle pas de l'air **chaud** (en été) / **Froid** (en hiver) sur l'échangeur du groupe concerné
- ⇒ Vérifier que le groupe extérieur ne soit pas dans un emplacement qui favorise l'accumulation de chaleur
- ⇒ Vérifier que les distances entre le(s) groupe(s) extérieurs et les murs soient conformes à la notice d'installation

Y a-t-il du recyclage ?		
	Cliquez sur la case correspondante	

ETAPE 3**Dérive de sonde****Vérification des Températures avec la carte de régulation**

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1** s'affiche


Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00**

Appuyer plusieurs fois sur **SELECT** jusqu'à **30 ; 31 ; 39 ou 40** (voir **encadré rouge** dans tableau ci-dessous)

- ⇒ **F1-30 = TEMPERATURE REFOULEMENT 1**
- ⇒ **F1-31 = TEMPERATURE REFOULEMENT 2** (Compresseur 2 uniquement AJY 108 ; 126 ; 144 LALH)
- ⇒ **F1-39 = TEMPERATURE COMPRESSEUR 1**
- ⇒ **F1-40 = TEMPERATURE COMPRESSEUR 1 OU 2** (Compresseur 2 uniquement AJY 108 ; 126 ; 144 LALH)

Appuyer sur **ENTER** pour afficher la valeur de la température du refoulement

Nota Bene 1 : c'est un appuie sur **ENTER** pour entrer dans la lecture, c'est aussi **ENTER** pour ressortir



N°	Paramètre	
	VRfMax2 MINI VRf / MINI VRf-2 / MINI VRf-4 / MINI VRf-S / MINI VRf-S4 Easy VRf / Easy VRf 4	VRfMax2R / VRfMax4R VRfMax3 / Xtrem VRf VRfMax4
30	TH1	Température refoulement 1
31	TH2	Température refoulement 2 (1)
32	TH3	Température extérieure
33	TH4	Température aspiration
34	TH5	Température sortie échangeur
35	TH6	Température liquide 1 (1)
36	TH7	Température liquide 2 (3)
37	TH8	Température entrée sous refroidisseur (4)
38	TH9	Température entrée sous refroidisseur
39	TH10	Température compresseur 1
40	TH11	Température compresseur 2 (1)

(1) : Gamme VRfMax2 (LALH)

(2) : Gamme VRfMax3 (LALBH), Xtrem VRf (LNLBH), VRfMax2R (GALH) et VRfMax4R (GALBH/GALDH)

(3) : Sauf MINI VRf-S (LCLAH) et MINI VRf-S4 (LCLBH/LCLDH)

(4) : Sauf MINI VRf-S (LCLAH), MINI VRf-S4 (LCLBH/LCLDH), Easy VRf (LELAH) et Easy VRf 4 (LELBH/LELDH)

Analyse de la dérive de la sonde : Comparer la température lue sur l'afficheur de la carte avec la température mesurée au thermomètre de contact au niveau de la sonde

La valeur mesurée est-elle décalée par rapport à la valeur lu ?		
OUI	Cliquez sur la case correspondante	NON

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

ETAPE 4

Vérification d'un détenteur défectueux

Les fonctions « 1/ Acquiescement de défaut » et « 2/ Lancement de mode test » sont utiles avant de réaliser cette étape, cliquer sur le bouton ci-dessous pour les réaliser et revenir à l'étape 4 – Vérification d'un détendeur défectueux

Accès aux fonctions utiles

- ⇒ **Aspect visuel :** Est-ce que le la tuyauterie givre juste après le détendeur ?
- ⇒ **Test 1 :** une prise de température avant et après le détendeur qui régule, permet de déterminer si le détendeur effectue bien son travail. (Voir tableau)


Nota bene: C'est toujours le détenteur de la batterie froide (évaporateur) qui régule

En mode chaud :

Le détendeur de l'UE règle	Chute de température au détendeur de l'UE
Les détendeurs des UIs sont ouverts	Pas de chute de température aux détendeurs UIs
En mode froid :	
Le détendeur de l'UE est ouvert	Pas de chute de température aux détendeurs UE
Les détendeurs des UIs régulent	Chute de température au détendeur de l'UI

- ⇒ **Test 2:** Couper 30 secondes et remettre le courant en écoutant si les détendeurs font bien un bruit de bobine qui s'ouvre et se referme

Des **prises de température** qui ne correspondent pas à une bonne détente ou une non-initialisation du détendeur (bruit de bobine) à la suite d'une coupure de tension est une suspicion de détendeur bloqué



Ci-dessus, le schéma frigo d'un AJY 90 LELDH

Les schémas peuvent être différentes suivant le modèle d'unité extérieure

Le test du détenteur détermine-t-il qu'il est fonctionnel ?		
OUI	<i>Cliquez sur la case correspondante</i>	NON

ETAPE 5

Vérification d'une vanne 4 voies défectueuse

Explication : La vanne 4 voies est traversée par 2 tuyaux chaud et 2 tuyaux froid. Il ne doit pas y avoir de différence de température significative entre les 2 tuyaux chaud, ni entre les 2 tuyaux froid

- ⇒ Est-ce qu'il y a une différence de température anormal entre les **2 tuyaux chaud** ?
- ⇒ Est-ce qu'il y a une différence de température anormal entre les **2 tuyaux froid** ?

Dysfonctionnement vanne 4 voies


Vanne d'inversion de cycles non étanche : (ex en mode froid) :

$$t^{\circ}1 \neq t^{\circ}3 \text{ et } t^{\circ}2 \neq t^{\circ}4$$

Symptômes :

BP haute + HP basse

Cas extrême HP = BP



Une **différence de température significative** entre les 2 Tuyaux chaud OU les 2 tuyaux froid est une suspicion de vanne 4 voies bloquée

Le test de la vanne 4 détermine-t-il qu'elle est fonctionnelle ?		
OUI	<i>Cliquez sur la case correspondante</i>	NON

ETAPE 6 – Partie 1/4**Vérifier un manque de charge
(Vérification des pressions / températures)****1/ Vérification des pressions avec la carte de régulation**

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1** s'affiche


Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00** s'affiche

Appuyer plusieurs fois sur **SELECT** jusqu'à **50** ou **51**

⇒ **F1-50** = HAUTE PRESSION

⇒ **F1-51** = BASSE PRESSION

Appuyer sur **ENTER** pour afficher la valeur de la pression



Nota Bene 1 : Les pressions sont affichées en MegaPascal, il faut multiplier par x10 la valeur affichée pour obtenir la pression en Bar (exemple : affichage 2.5 => 25Bar).

Nota Bene 2 : C'est un appuie sur **ENTER** pour entrer dans la lecture, c'est aussi **ENTER** pour ressortir

Analyse 1 – analyse des pressions après 15 minutes de mode test (Froid ou chaud)

Pression attendue en BP : **entre 5 et 10 bars**

Pression attendue en HP : **entre 25 et 30 bars**

Analyse 2 – analyse des températures reprises/soufflages

Mode chaud	Températures soufflage – Température reprises	[17 ; 22] K
Mode froid	Températures reprises – Température soufflage	[10 ; 12] K

Etape suivante

Vérifier un manque de charge - surchauffe


ETAPE 6 – Partie 2/4**Vérifier un manque de charge
(Analyse des valeurs surchauffe)****Analyse 3 – analyse de la surchauffe**

$$\text{Surchauffe} = T^{\circ} \text{ aspiration} - T^{\circ} \text{ Evaporation} = [0 ; 5] \text{ K}$$

T° Evaporation	(BP)	(F1-51)	Température d'évaporation correspondante à la pressions BP
T° Aspiration	TH3	(F1-32)	Pour LALBH / LNLBH / LALDH / GALH / GALBH et GALDH
	TH4	(F1-33)	Pour LCLAH / LALH / LBLAH / LELAH / LBLBH / LELBH / LBLDH / LELDH / LCLDH / LCLBH

Une **grande surchauffe** et un **faible sous refroidissement** est une suspicion de manque de charge

⇒ **Exemple pour un AJY 90 LELDH :**



Sonde	Valeur
TH4 (F1-33)	-2
BP (F1-51)	6.3b
T° Evaporation à 6.3b	-2.72

Détail du calcul :

Surchauffe = T° aspiration – T° Evaporation

Surchauffe = -2 – (-2.72)

Surchauffe = -2 + 2.72

Surchauffe = 0.72

Conclusion : la surchauffe est bien comprise entre 0 et 5 °

Etape suivante

Vérifier un manque de charge - sous-refroidissement

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

ETAPE 6 – Partie 3/4

**Vérifier un manque de charge
(Analyse des valeurs sous refroidissement)**

Analyse 4 – analyse de sous refroidissement

Sous refroidissement (Mode chaud) = T° Condensation – T° Entrée détendeur = [5–20]


Sous refroidissement (Mode froid) = T° Condensation – T° Entrée détendeur = [4–7] K

T° Condensation	(HP)	(F1-50)	Température de condensation correspondante à la pression HP
T° entrée détendeur (Mode chaud)	TH7	(F1-36)	LCLAH / LALH / LBLAH / LELAH / LBLBH / LELBH / LBLDH / LEDH
	TH5	(F1-34)	LNLBH / LALDH / GALH / GALBH / GALDH
T° entrée détendeur (Mode froid)	Prendre la température avant le détendeur d'une unité intérieure, à l'emplacement de TH22		

Nota Bene 1: Pas de sonde de ligne liquide pour LCLAH / LCLBH / LCLDH

Une grande surchauffe et un faible sous refroidissement est une suspicion de manque de charge

Exemple pour un AJY 90 LEDH :



**Etape suivante
Détail de calcul du sous-refroidissement**

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

ETAPE 6 – Partie 4/4**Analyse des valeurs****Analyse du sous refroidissement en **mode chaud** :** (comprise entre 5 et 20 °)

Sonde	Valeur
T° entré détendeur : TH7 (F1-36)	38
HP (F1-50)	25.3b
T° Condensation à 25.3b	43.5

Détail du calcul :**Sous ref** = T° condensation – T° entré détendeur**Sous ref** = 43.5 – 38**Sous ref** = 5.5**Conclusion :** la sous-refroidissement (**en mode chaud**) est bien comprise entre 5 et 20 °**Analyse du sous refroidissement en **mode froid** :** (comprise entre 4 et 7 °)

Sonde	Valeur
T° entré détendeur : (TH22)	34.5
HP (F1-50)	23.6b
T° Condensation à 25.3b	40.6

Détail du calcul :**Sous ref** = T° condensation – T° entré détendeur**Sous ref** = 40.6 – 34.5**Sous ref** = 6.5**Conclusion :** la sous-refroidissement (**en mode froid**) est bien comprise entre 4 et 7 °

Une **grande surchauffe** et un **faible sous refroidissement** est une suspicion de manque de charge

L'ensemble des contrôles ci-dessus soupçonnent-ils un manque de charge ?

OUI

Cliquez sur la case correspondante

NON

ETAPE 7**Pré-détente dans le circuit frigo**

Y a-t-il une chute de température dû à une pré-détende ou un bouchon sur une ligne frigo ?

Causes possibles :

- Brasures sans flux d'azote (présence de calamine)
- Tube plié ou pincé
- Bouchon d'huile
- Présence d'impuretés dans le circuit frigo
- Etc...

Une chute de température sur une ligne frigo est détecté ?		
	<i>Cliquez sur la case correspondante</i>	

NON

L'échangeur unité extérieure est encrassé
Filtre unité intérieure encrassé
Echangeur unité intérieure encrassé

Nettoyer l'échangeur ou les filtres



Recyclage

**Respecter les préconisations du constructeur afin de retrouver le
fonctionnement optimal du système**

OUI**Remplacer la sonde défectueuse**

Pour trouver la référence correspondant à votre installation :

RENDEZ-VOUS sur
ESPACE SAV
<https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>



Ou contactez notre assistance technique, devant le produit en vous munissant du N° de dossier ou, le cas échéant, du modèle et N° de série.

Contactez nous au

 **04 72 10 60 28** (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

NON

Il y a une mauvaise détente au détendeur

Test 1 : Une mauvaise détente peut être dû au **détendeur défectueux** ou à des **impuretés dans le réseau frigo** (calamine par exemple) qui boucherait à terme le détendeur. La fonction « **3/ Ouverture détendeur (F3-21)** » peut réinitialiser le détendeur ou libérer le bouchon d'impuretés. Cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder aux fonctions utiles

Accès aux fonctions utiles

Test 2 : S'il n'y a pas de bruit de bobine à la remise sous tension, le détendeur ou la bobine peuvent être défectueux ou la carte électronique n'envoie pas d'info au détendeur

Pour trouver la référence correspondant à votre installation :

RENDEZ-VOUS sur

ESPACE SAV

<https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>



Ou contactez notre assistance technique, devant le produit en vous munissant du N° de dossier ou, le cas échéant, du modèle et N° de série.

Contactez nous au



04 72 10 60 28

(prix d'un
appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

NON

Remplacer la vanne 4 voie défectueuse

Pour trouver la référence correspondant à votre installation :

RENDEZ-VOUS sur
ESPACE SAV

<https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>



Ou contactez notre assistance technique, devant le produit en vous munissant du N° de dossier ou, le cas échéant, du modèle et N° de série.

Contactez nous au

 **04 72 10 60 28** (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

OUI

L'analyse des valeurs correspondent à un manque de charge

Retirer et peser la charge afin de vérifier le manquement de charge

Nota Bene 1 : Seule la pesée permet de s'assurer à 100% du manque de charge

Ouverture détenteur (F3-21) (A réaliser sur la carte de régulation de l'unité extérieure)

Appuyer **1x** sur **MODE/EXIT** => **F1 s'affiche**

Appuyer **2x** sur **SELECT** => **F3 s'affiche**

Appuyer **1x** sur **ENTER** => **00 s'affiche**

Appuyer plusieurs fois sur **SELECT** => **21 s'affiche**

Appuie long sur **ENTER** => **RUN s'affiche**

L'unité extérieur est en train d'ouvrir tous les détenteurs des unités intérieures et extérieures (peut prendre 3 minutes)



Lorsque « **POFF** » s'affiche, tous les détenteurs sont ouverts, il faut mettre hors tension tout le système (UE + UI), les détenteurs se réinitialiseront automatiquement lors de la remise sous tension

Nota Bene 1 : Toutes les UI doivent être à l'arrêt avant de réaliser cette procédure d'ouverture des détenteurs, sinon **FAIL** s'affichera)

Nota Bene 2 :

La coupure réarmement de courant du groupe et de toutes les unités intérieures est impératif afin de réinitialiser les détenteurs. Dans le cas contraire, le fonctionnement sera anarchique.

Si un manque de charge est constaté, il est **OBLIGATOIRE** de :

- **Faire une détection de fuite**
- **Réparer la fuite**
- **Réaliser une mise sous pression d'azote**
- **Tirage au vide**
- **Remettre la bonne quantité de charge**

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

OUI**Supprimer la cause de la pré-détente**

Pour trouver la référence correspondant à votre installation :

RENDEZ-VOUS sur

ESPACE SAV

<https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>



Ou contactez notre assistance technique, devant le produit en vous munissant du N° de dossier ou, le cas échéant, du modèle et N° de série.

Contactez nous au

 **04 72 10 60 28** (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance

NON

**RENDEZ-VOUS sur
ESPACE SAV**

<https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>



Ou contactez notre assistance technique, devant le produit en vous munissant du N° de dossier ou, le cas échéant, du modèle et N° de série.

Contactez nous au

 **04 72 10 60 28** (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéos : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance