


MONTAGE DES PIQUAGES SUR LES DIFFUSEURS DE LA GAMME DFA



Enlever le scotch pour libérer les piquages



Sortir les piquages par les trous de la tôle.



Aller jusqu'en butée (le 2^{ème} rang de clips)